


# USŁUGI INWESTYCYJNE NADZORY BUDOWLANE KOSZTORYSOWANIE



*inż. Sławomir Mańka*

*Gorzenica 98 C*

*87-300 Brodnica*

## **Ocena stanu technicznego**

### **1. Inwestor:**

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury  
87-330 Jabłonowo Pomorskie, ul. Rynek 9

### **2. Lokalizacja obiektu:**

Przedmiotowa lokalizacja położona jest w miejscowości Jabłonowo Pomorskie na działce nr 525/4

### **3. Elementy konstrukcyjne (stan istniejący):**

- Ławy fundamentowe – betonowe – stan dobry,
- Ściany fundamentowe – betonowe oraz murowane z cegły ceramicznej a także fragmentami kamienne – stan dobry lecz widoczne zawilgocenie spowodowane brakiem izolacji pionowych przeciwwilgociowych,
- Ściany zewnętrzne konstrukcyjne – murowane – stan dobry
- Konstrukcja dachu – stropodach – stan dobry, nie stwierdzono zniszczenia elementów oraz widocznych ugięć a także przecieków.

### **4. Ocena stanu technicznego**

Obiekt w dobrym stanie technicznym. Nie stwierdzono żadnych elementów wskazujących na zniszczenie. Obiekt w zakresie opracowania nadaje się do przebudowy i rozbudowy zgodnie z zakresem projektowanym.